


یوفاز اوسه فازخه ته وای

Ketabton.com



لیکوال: انجینر جلیل خان آرمان

د تماس شمیره: ۱۶۷ ۰۷۰۵۷۶۰

یوفاز او سه فاز څه ته وایي؟


تاسو به د الکټریکل له حوالې څه یو فاز یا سنګل فیز (single phase) یا سه فاز یا تهری فیز (three phase) نوم به اوریدلی وي . نو په همدا خاطر په دغه لیکنه زه تاسو ته د یو فاز او سه فاز ټوله پروسه به واضح کړم . دا د فاز او سه فاز مطلب څه وي او د دواړو تر منځ کوم فرق موجود دی؟

تر ټولو دمخه به په دغه موضوع بحث وکړو چې phase څه ته وایي ، ددې لغات معنا څه ده؟

په تاسو کې به اکثره په رهایشي کالونیانو په اړه به اوریدلی وي چې دا فلانکي کالونې phase one یا اول فیز دی ، دا phase ۲ دی او په همدغه سی یو بل مثال هم ورکول کیږي فلانکي کس په ډېر غټ غم اخته دی او دی تر اوسه له دې فیز phase څخه راوتلی نه دی.

نو په انګلیسي قاموس یا لغاتنامه کې د phase لغات معنا حالت وي. اوس نو موږ په دې پوهیږو چې د هر شي څخه د برق جریان تیرولو لپاره یا د یو لوډ د فعاله کولو لپاره که هغه یو ګروپ وي ، فنکه وي ، د کالو پریوللو ماشین وي او داسی نور شیانو لپاره ۲ لینونو ته ضرورت وي ، یوه ته موږ د فاز لین یا ګرم لین وایو او دویم لین

کوم چې په تور رنګ سره بنسټل شوی وي دې ته نیوټرل (neutral) یا سور لین هم وایي.




فیز لین یا د فاز لین ته د فاز وایلو لامل دا دی چې په دې لین کې جریان روان وي ، نو دجریان تیریدل یا روانیدل یا د جریان سفر کول ، دا یو حالت وي او دا جریان له فیز یا فاز څخه په تللو سره د مطلوب لوډ په فعاله

کولو سره د نیوټرل یا نول لین په واسطه بیرته راسي. نو ګویا دا چې په فاز کې جریان را روان وي او له نیوټرل څخه بیرته روان وي او د برېښنا په ژبه کې دغه پروسې ته د سرکېټ نوم ورکړل شوي.


په ننی دور کې په نړۍ کې د supply دوه ډوله سیستمونه شتون لري .

یو ته موږ single phase supply وایو او دویم ته three phase supply وایو.

په single phase supply کي له موږ سره دوه لینه وي یو فاز او بل نول ، نو په همدې خاطر دې ته دوه لینه




سیستم (2 wire system) هم وایي. دویم supply کوم ته چې موږ three phase supply وایو ، په دغه supply کي ۳ لینهونه د فاز او یو لاین د نول یا نیوټرل وي او ددغه سیستم لپاره وروسته د کنکشن له لحاظه ۲ ډولونه شتون لري.



• ستاره کنکشن (star connection)

• مثلث کنکشن (delta connection)


ستاره کنکشن کي د لینهونه چې په کوم ترتیت سره بسته شوي وي دې ته موږ ۳ فازه ۴ لینه سیستم (three phase 4 wire system) وایو او په



مثلث کنکشن کي لینهونه چې په کوم ترتیب سره بسته شوي وي دې ته موږ ۳ فازه ۳ لینه سیستم (three phase 3 wire system) وایو.

یادونه: دلته موضوع یو څه ژوره کیږي ، تاسو باید چې ډېر پام وکړی.

ګرانو ملګرو د برقي ټکنالوژي چې کوم مکمل علم دي یا ټوله بنیاد چې یې دي ، هغه په ۳ ډولو ماشینانو باندي ولاړ دی یعنې دغه ۳ ماشینونه د برقي ټکنالوژي د شمزۍ د هډوکۍ په څیر دي او دغه ۳ ماشینونه عبارت دي له :



• جینراتور (generator)

• موتور (motor)

• ټرانسفورمر (transformer)

په همداسې ډول دغه ۳ ماشینونه هم هر یو په ۲ ډولونو ویشل شوي لکه یو فازه موتور (single phase motor)، سه فازه موتور (3 phase motor)، یو فازه جینراتور (single phase generator)، سه فازه جینراتور (three phase generator)، یو فازه ترانسفرمر (Single phase transformer)، سه فازه ترانسفرمر (three phase transformer)



دلته جینراتور برېښنا تولیدوي، ترانسفرمر د جینراتور په واسطه تولید شوې برېښنا کنټرول کوي او موتور همدغه تولید شوې او کنټرول شوې برېښنا استعمالوي.

په بنيادي توګه هر څومره چې جینراتورونه

وي کوم چې په power plant او power house

کې بسته وي، کوم چې برېښنا تولیدوي، د کوم اندازه کېږي چې په میکا واټ سره کېږي دا ټوله سه فازه جینراتورونه وي.



اوس نور هغه کوچني جینراتورونه کوم چې موږ په عارضي توګه په خپلو کورونو کې ترې استفاده کوو ټوله یو فازه جینراتورونه وي.



دا غټ او سه فازه جینراتورونه چې وي کوم چې په power plant او power house کې بسته وي، دا همیشې په ستاره کنکشن سره بسته وي.


يعني په دوي کې د هر یو جینراتور له داخل څخه ۴ لڼه راوځي، په کوم کې چې ۳ لڼه د فاز او یو لڼ د نیوټرل يعني د نول وي.



اوس نو ددغه جینراتور په واسطه تولید شوې برېښنا د ښار و ليري ليري ځایونو ته د رسولو لپاره د



ټرانسمیټ کولو لپاره ، د ټرانسمیشن لپاره موږ یوازې د ۳ فازه لاینونو څخه استفاده کوو یعنې ۳ لینه استعمالوو او د څلورم لاین مصرف وساتو یعنې برېښنا دغه ټوله انتقال چې دلته ترسره کیږي هغه موږ په مثلث کنکشن باندې تر سره کوو یعنې 3 phase 3



wire system دلته استعمالوو ، لکه څرنګه چې تاسو په غټو غټو ټرانسمیشن ټاورونو باندې لیدلای وي چې په دوي کې یوازې ۳ لینه روان وي یا ۳ لینه استعمال شوي وي.




اوس نور په power house او powerplant کې د جینراتور په واسطه تولید شوې برېښنا د ټاورونو او لاینونو په واسطه چې کله زمور د کورونو یا محلونو د باندې لګیدلي ټرانسفمررونو ته را ورسېږي ، نو موږ دلته کنکشن یو ځل بیا ستاره ته واړوو یعنې کنکشن یو ځل بیا


three phase 4 wire system ته تبدیل کړو دا ځکه چې دلته زمور نیوټرل یعنې د نول لاین په کار وي د خپل کورنی سامان د فعاله کولو لپاره . نو موږ دلته دا وایلی سو چې ټرانسمیشن ټوله په three phase 3 wire سیستم کې بسته وي او distribution ټوله په three phase 4 wire system باندې بسته وي



ګرانو لوستونکو تاسو به د خپل کورونو باندې بسته شوي خادې به لیدلي وي په دوي کي ځيني خادې سیمني وي ، د کوم جګوالی چي یو څه زیات وي او ځيني اوسپنيزي خادې وي د کوم جګوالی چي یو څه کم وي.




اوس نو که تاسو له سمینتو څخه جوړو خادو یا سمینتو خادو ته پام کړی وي په دوي کي ۳ لینه په موازي توګه روان وي او په دوي کي ولټیج 11kv وي يعني دا د 11kv کرښي وي کوم چي په three phase 3 wire بسته او روان وي.



اوس دغه 11kv و استعمالوونکو ته د استعمال قابل جوړولو لپاره د ټولو محلونو او کالونیانو د باندې یو ټرانسفمرر بسته وي کوم چي step down ټرانسفمرر وي کوم چي دغه 11kv برېښنا په 400v یا 220v باندې بدل کړئ او وروسته




سیستم یو ځل بیا three phase 4 wire system ته واوړئ او دلته نور د distribution يعني د توزیع پیل وشي او ددغه کار لپاره اوسپنيزو خادو څخه استفاده کیږي. په کوم کي چي تاسو به لیدلي وي چي ۴ لینه په عمودي توګه روان وي او دغه سیستم ته three phase 4 wire system وايي.



نو اوس په دغه څلورو لینونو کې لومړني د سر ۳ لینه د فازو لینونه وي ، د کوم وضاحت چې موږ په سور (red)، ژېړ (yellow) او شین (blue) رنگ سره کړي وي او تر ټولو آخړنی لین چې په تور رنگ (black) سره ښودل شوي وي دا د نیوټرل یا نول لین وي او ددغه علاوه په ځینو رهایشي محلونو کې پنځم لین هم ورسره بسته وي. کوم چې د محلي څراغونو لپاره وي.



گرانو لوستونکو هر څومره سه فازه استعمالوونکي چې وي هغوي ته مستقيما د همدغو ۴ لینونو په واسطه د يو 4 core کيبل په واسطه يو سه فازه ميټر په بسته کولو سره برېښنا ورکول کېږي.




اوس نو کوم يو فازه مشتريان چې وي هغوي ته يو فاز او يو د نول لین انتقالېږي او د يو فازه




ميټر په بسته کولو سره برېښنا ورکول کېږي. د کوم ترتيب چې يو څه دا ډول وي ، چې تر ټولو لومړنی يا سور فاز په اخيستلو او د مشترک نول په نيولو سره دا دوه لینونه اول محل ته ورکړل شي.

له دغه وروسته دويم د فاز لین چې په ژېړ رنگ سره ښودل


شوي په اخستلو سره او د مشترک نول لین په نيولو سره دا دوه لینونه بيا دويم محل ته انتقال کړل شي او دغه وروسته تر ټولو آخړنی يا دريم فاز لین چې په شین رنگ سره ښودل شوي په اخستلو سره او د مشترک نول لین په نيولو سره دا دوه لینونه بيا دريم محل ته انتقال کړل شي.





ګرانو لوستونکو دا ۴ لینه چې وي په کوم کي لومړني ۳ لښونه د فاز او څلورم لښ د نول وي ، نو په دوي د هرو ۲ فازونو تر منځ که هغه اول او دويم فاز وي ، که دويم او دريم فاز وي او که هغه دريم او اول فاز وي د دوي تر منځ چې کوم پوتانشيلي

تفاوت وي يا کوم ترمينل ولتيچ چې وي هغه ته موږ line voltage يا line to line voltage وايو د کوم سمبول چې V_{LL} دي د دوي اندازه له 380v څخه تر 415v (معنا ولټ) پوري وي يا د دوي تر منځ تر 400v پوري وي.



په همداسې توګه د هر فاز او نول تر منځ پوتانشيلي تفاوت ته phase voltage يا line to neutral voltage وايي د کوم سمبول چې V_{LN} دی د کوم اندازه چې 220V څخه تر 240V پوري ده. مګر اساسی حد یی 220V دی.

اوس نو کوم عام او کورني مشتريان يا مصرف کوونکي چې وي د کوم د مصرف اندازه چې 5KW (معنا کیلووات) څخه کم وي. د يو فازه میټر په واسطه يو فازه SUPPLY (SINGLE PHASE SUPPLY) د 2 CORE کیبل په واسطه ورکول کېږي او له دغه څخه لور چې کوم د برېښنا مصرف کوونکي دي يعني کوم غټ مشتريان چې وي لکه فابريکي ، د کوم د مصرف اندازه چې له 10KW څخه لور وي ، هغوي ته يو دانه سه فازه میټر په بسته کولو سره 3 PHASE 4 CORE کیبل په واسطه په مستقیمه توګه د ۳ فازو او يو نول کنکشن ورکول

کپري او وروسته د برقي شبکو يا کمپنيانو په واسطه د سه فازه او يو فازه مشتريانو لپاره جلا جلا بيلان تيارول کيږي.

SRO 660 (I)2019		June 28, 2019						
A-1 GENERAL SUPPLY TARIFF - RESIDENTIAL								
Sr. No.	TARIFF CATEGORY / PARTICULARS	FIXED CHARGES Rs/kW/M	APPLICABLE VARIABLE CHARGES Rs./kWh		Applicable Variable Charges W.E F. 01-01-2019 Rs / kWh		Applicable Uniform Qtrly 1st & 2nd Adjustment V.W.E F. 01-07-2019 Rs / kWh	
a)	For Sanctioned load up to 5 kW	-	-	-	-	-	-	-
i	Up to 50 Units	-	-	4.00	-	2.00	-	-
	For Consumption exceeding 50 Units	-	-	-	-	-	-	-
ii	1- 100 Units	-	-	10.87	-	5.79	-	-
iii	101- 200 Units	-	-	14.00	-	8.11	-	-
iv	201- 300 Units	-	-	15.58	-	10.20	-	-
v	301- 700 Units	-	-	16.85	-	17.60	-	-
vi	Above 700 Units	-	-	18.95	-	20.70	-	0.75
b)	For Sanctioned load exceeding 5 kW	-					-	0.75
			Peak	Off-Peak	Peak	Off-Peak	Peak	Off-Peak
	Time Of Use	-	17.59	10.11	20.70	14.38	0.75	0.75
As per the Authority's decision residential consumers will be given the benefits of only one previous slab.								
While calculating the AQTA charges against Domestic Tariff [A-1(a)], no previous slab benefit will be given								
Under tariff A-1, there shall be minimum monthly customer charge at the following rates even if no energy is consumed.								
a) Single Phase Connections:		Rs. 75/- per consumer per month						
b) Three Phase Connections:		Rs. 150 /- per consumer per month						

دا موضوع خو د single phase او three phase وايرينگ په اړه وه .

په همداسي وروسته په ماشينانو کي هم جلا جلا کټگورياني يا ډولونه شته . ځيني ماشينان په يو فازه supply باندې کار کوي ، ځيني ماشينان په سه فازه supply کار کوي .په همداسی ډول ددغه ماشينانو په داخل کي چي کومه سيم پيچي وي هغه هم يا يو فازه سيم پيچي وي يا سه فازه سيم پيچي وي.

نو گرانو ملگرو دا وو په برېښنا کي د يو فاز او سه فاز ټوله پروسه وه يعني په بنيادي توگه سره اساسي supply سه فازه وي او موږ له ۳ فازونو څخه يو فاز او مشترک نول په اخيستلو سره د کور وسايل روښانه کوو .

اميد لرم چي دغه ليکنه به ستاسو لپاره مفیده او کتوره تمامه شوې وي

پای

۱۴۰۴/۱/۲۲

انجینر جلیل خان آرمان

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library